

Certifico yo el infraescrito Arquitecto, que en cumplimiento del encargo conferido, por el señor D.ⁿ Manuel José de Velasco, Alaba y Arista; para la medición del ramo de Carpinteria, de la casa que acaba de construirse de nueva planta, con destino para Aduanas, enfrente de la Plaza de San Antonio de esta Ciudad; y en su virtud habiendo practicado las espresadas mediciones con la mayor exactitud posible, resultan ser, por el orden que á continuación se espresan.

Primeramente: Estados de entablacion -	Estados.	Pies	precio	P. ^a	mrs
de tabla cerradiza, y de pino de Soria, en todos los pisos de la casa	373.	22.			
Yten estados superficiales de entablacion de tabla de chilla, en el corredor, sobre corredor, cocinas, recocinas, y comunes	116.				
Yten, estados superficiales de enteguijado para cielorrasos en todos los techos de la casa	433.				
Yten estados superficiales de tejado en la casa principal y almacen; con inclusion del entablado y cubierta de teja	186.				
Yten estados de entablacion en las cerraduras de los diversos, de las piezas de la mesa del contado, y deposito de las arras	13.				
Yten estados superficiales de tabla de chilla de huya en los estantes de las Alasenas	11.				

Del Ensamblage

Pies superficiales de ensamblage, en puertas de quicio en la planta baja	987½
Yten pies superficiales de ensamblage, en Puertas y ventanas de todo el exterior	2760½
Yten pies superficiales de ensamblage en las ventanas de las guardillas	90.
Yten pies superficiales de ensamblage de dos caras en puertas interiores de todos los pisos	1042.
Yten pies superficiales de ensamblage de una cara, en Puertas interiores en todo lo restante	1636



Suma de la Vielta.

Yten pies superficiales de ensamble, en Puertas- Pies, preso P
vidrieras de dos caras 227.

Yten pies superficiales de ensamble en Puertas macizas
de las Alasenas 788 $\frac{1}{4}$

Yten pies superficiales de ensamble en cristidores para-
cristales 129.

De la madera gruesa y armadura.

Pies lineales de carreras en toda la casa 1223.

Yten pies lineales de postes en toda la casa 961.

Yten pies lineales de Jimales 215.

Yten pies lineales de aguillones y Sopandas 609.

Yten pies lineales de Chavalciones o cuadrules de los an-
gulos, y medias corvas del almacén 210.

Yten pies lineales de corvas 563.

Yten pies lineales de almohadones 12

Yten pies lineales de cargaderos de madera en todo el edifi-
cio con inclusion del almacén 776.

Yten pies lineales de cabrios en el tejado principal, en el-
del almacén, en los techos del corredor y demas . . . 7876.

Yten pies lineales de cuartones, con inclusion de lo del-
almacén 12149.

Yten pies lineales de cuartones en las mecillas de Escaleras. 500.

Yten pies lineales de Zapatas en la planta baja, y en-
todos los demas pisos del edificio 5476.

Yten pies lineales de alero moldado en el almacén 168

Yten pies lineales de marcos en Puertas y Ventanas del-
almacén por la parte del patio 161.

Yten pies lineales de marcos de mocheta en todas las Puer-
tas Ventanas, y Ventanas, con inclusion de las del almacén. 2021.

Yten pies lineales de marcos de tabiques de media hasta,
de hasta entera, y de tambor 2407.

Yten pies lineales de marcos de puertas, de tabiques
sencillos 451 $\frac{1}{2}$

Pie, precio P.

27.

22.

	Pies.	precio	R.	mrs
Yten pies lineales de marcos de Puertas de las Alas- nas	254½			
Yten pies lineales de marcos de chimineas de las Comillas:	44.			
Yten pies lineales de entrepies en toda Clase de tabiques divisorios	1990.			
Yten pies lineales de marcos de Chimineas para formar de hueso de las Cocinas principales	42.			

De las Escaleras.

Pies lineales de Pretiles en la Escalera principal y re- servadas	194.			
Yten pies lineales de Vansos en dichas Escaleras	505.			
Yten pies lineales de Escusales en dichas	114½			
Yten pies lineales de Peldaños o gradas de Escaleras	566.			
Yten pies lineales de pasamanos y pilastras	253.			
Yten pies lineales de jambas moldadas	779½			
Yten por la colocacion de cinco docenas de balaustras torneados en las Escaleras reservadas	5.			
Yten por la Construcción de las armaduras de nueve guardillas	9.			
Yten por la Construcción y colocacion de los cerchones en la media naranja, en las pechinas, con su marco de lu- cero, enteguiñado, y de mas armadura correspondiente regulo en			725r.	
Yten por la manufactura y colocacion de siete marcos p. luceros pequeños, con sus ijugados regulo en			84.	
Yten por los oficiales que se emplearon en la mudanza de los marcos de puertas interiores, en el piso bajo y principal regulo en			76.	
Yten por dos estados y medio de tabla de pino que se llevaron de casa de Andres de Equizabal, para sacar los cerchones para las torbas de las pechinas a veinte ydos reales el estado			55.	
Yten por quince y medio estados de tabla de haya que se llevaron de casa del dicho Equizabal, para los				

Suma de la Vuelta. 1000.

estantes de las alacenas a diez reales 155.

Yten por ciento y cincuenta pies lineales de Cuantones para
Zapatras del entablado del piso bajo a tres cuartillos de real
cada pie 112: 17 mrs

Yten por la colocacion del enberjado de hierro en la Escalera
principal regulo en 76.

Yten por la abertura de los Ventanillos en las puertas de rei-
vidores de los pisos. y por el requillo que se llevo ultimamente
para el cielo Vaso que se hizo en un cuarto del corredor incluso
el clavo regulo en 34.

Yten por el importe de cinco docenas de balaustras de haya q.
los corteo el mismo Equizabal, para las Escaleras reservadas
regulo en 50.

Yten por la manufactura de la construccion del cuarto de macha-
amarrador incluso el torneear los balaustras y forrar de ta-
bla el poste. regulo en 150.

Yten por siete tablas de asientos comunes, incluso sus delan-
teros y tapas, y por el encajonado de tablas para el encuadrado
de las piedras vertientes regulo en 90.

Vitoria 1.º de Mayo de 1833.

Jose Antonio de Garayrabal

Se pagaron a D.º Fran.º Ortiz de Larate v.º de
Vitoria 185. Cuadrado y 8 pies de Tabla a 26 º
Cada uno