

1/.	tequillo	— — — — —	.. 160..
1/.	Caño de oja de lata	— — — — —	.. 69..-17
1/.	Cuantones que al sotrar el tejado des-		
	cubrieron su mal estado	— — — — —	.. 40.. 20.
1/.	Se hizo la entablacion por estas la bove-		
	do falsa debajo de un engance podrido		
	que por ser el desembarco de la escalera		
	al bajar la carga peligraba — — — — —	.. 30..-17	
1/.	El cabrio de roble para formar las me-		
	diastas y estas resultaron por la falta		
	de corriente las lasas medianas al darle		
	nosotros un corriente regular — — — — —	.. 26..	
1/.	La puerta de la Sala hera de quicio		
	peradisima y al abrir y cerrar movia		
	los tabiques — — — — —	.. 58..-17	
1/.	La mediarra del Norte	— — — — —	.. 22..-17
			<u>.. 407..-20</u>

Las partidas estas, no se tuvieron presentes en el presupuesto (propiedad de todas las obras dieras) y nos hemos tomado la licencia de hacer las obras, por parecernos indispensablemente necesarias, oreyendo seaian de la aprobacion del Senor de ellas



Alvarado