

Lapresa Lad. tener delargo Ciento y Bente D. La aloua
 seis Pas de Plansa quince Pas de Sumas seis Lalla
 bes delapresa andera de piedra de Silema en cadarnie
 lasua el frontis adese de Manpostoria Conzestada ocom
 pueru aporan el Sumas. Se hade Incubijar Con
 Cubijas bienjuradas y de queso de ellas alomenos una
 Cuarta y de los una enteras y ande Bolas fuera
 se honzas y se hade arer Sachafla en el Espediente
 de unapulgada. La merca adese de Daspalas de Catja
 na de arena Bienbatida y debatida en quince o bente Dias
 antes de gasarlot. El comporaje adese de piedra labrada
 y tambien las esquinas para estribos y manguardias y tam
 bien se hade arer el correspondiente de bajo para entras
 la arena pueru o comporaje. El encunado de Chapresa
 adese asentando Inazumaga que se abusa toda la pue
 sa en su planza y esta se hade en muñecas Con Inos barro
 tes de Madera de mpie de queso asegurando esas en la
 peña ariendo sus abujeros alomenos una Cuarta de
 profundo y onosando en la zuzumaga que esta tendi abas
 tanu Con Inpie de queso a cada pueru le pondra D. 1/2
 aroses Como queda Ho. // Tambien ala aloua de
 Chapresa se hade asentar o mazumaga que are Cumbas
 esta ade tener D. 2 Pulgadas de queso y desse alar
 ariagabazera se hade asentar Inos Cuarrones de ocho
 en ocho Pas bien Clabados y asentados en ambas Tu
 ariagas para en estas asentar y Clabar la tabla o cu
 reña

Esta seadermar de tres Pulgadas de grueso de
 Dies y Luis o Beinte y Cuatro Pies de Largo
 y esta se ade de ~~Pilarbin~~ Siquel que de h
 gura y se hade pasar de yontela de gando le su cal
 se para entrar el mozo